

**LAPORAN DATA TITIK RAWAN BENCANA
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

No	KECAMATAN	KELURAHAN	RAWAN BENCANA			KETERANGAN
			Jenis Bencana	Titik Rawan	Luasan/Volume	
			(genangan, pohon tumbang,dll)	(alamat lengkap)		
1	JAGAKARSA					
		CIPEDAK	Genangan	Jl. Sukarma Rt.01 dan Rt.08/05	500 -1000 cm	
			Genangan	Jl. Antariksa Rt 009/02	400 - 500 cm	
			Genangan	Jl. Kahfi 1 Ujung Rt. 07/03	200 - 500 cm	
			Genangan	Jl. Amsar Bawah Rt.012/04	800 - 1000 cm	
			Genangan	Jl. Batu Belah Rt.01/04	400 - 600 cm	
		LENTENG AGUNG	Banjir	Pinggiran Kali Ciliwung RT 12/02	45 CM	
			Banjir	Pinggiran Kali Ciliwung RT 13/03	40 CM	
			Banjir	Pinggiran Kali Ciliwung RT 14/03	30 CM	
			Banjir	Pinggiran Kali Ciliwung RT 03/04	35 CM	
			Banjir	Pinggiran Kali Ciliwung RT 10/07	30 CM	
			Banjir	Pinggiran Kali Ciliwung RT 12/07	25 CM	
			Banjir	Pinggiran Kali Ciliwung RT 09/08	30 CM	
			Banjir	Pinggiran Kali Ciliwung RT 06/09	50CM	
			Banjir	Gang Upu RT 03/05	50CM	
			Banjir	Gang Upu RT 01/05	50CM	
		Ciganjur	Genangan	Jl. Kopo RT 004/05	1000 - 1500 m2 ketinggian 30 cm	
				Jl. Meninjo 006/05	1000 - 2000 m2 ketinggian 30 cm	
				Jl. Jangkrik 006/05	1000 - 2500 m2 ketinggian 30 cm	
				Jl. Jangkrik RT 007/05	1000 - 2000 m2 ketinggian 30 cm	
				Jl. Kemenyan RT 007/05	1000 - 1500 m2 ketinggian 30 cm	
			Longsor	Sepanjang Kali Setu RT 007/03, 006/02, 010/02	panjang total 400 m, tinggi 5 m	
				Jl. Manggis RT 001/01	panjang 50 m, tinggi 5 m	
		Tanjung Barat	BANJIR	JL. LEBAK RT. 010/05	100 cm	
			BANJIR	JL. LEBAK RT. 011/06	150 cm	
			BANJIR	JL. MUARA DALAM RT. 04/03	100 cm	
			BANJIR	JL. MUARA DALAM RT. 05/03	100 cm	
			BANJIR	JL. MUARA DALAM RT. 06/03	100 cm	
			BANJIR	JL. GINTUNG RT.011/02	100 cm	
			POHON TUMBANG	JL. RAYA TANJUNG BARAT	sepanjang sisi rel	
			POHON TUMBANG	JL. TB SIMATUPANG	sepanjang sisi jalan utama	
			GENANGAN	JL. NANGKA RT.08/05		
			GENANGAN	JL. RAYA TANJUNG BARAT LAMA		

No	KECAMATAN	KELURAHAN	RAWAN BENCANA			KETERANGAN
			Jenis Bencana	Titik Rawan	Luasan/Volume	
			(genangan, pohon tumbang,dll)	(alamat lengkap)		
			GENANGAN	JL. RAYA TANJUNG BARAT		
		Srengseng Sawah	Banjir	GG Arus Kp. Sawah RT.007/01	1.75 Meter	Meluapnya Kali Ciliwung
			Banjir	Jl. H. Shibi Kp. Sawah RT.008/01	1 Meter	Meluapnya Kali Ciliwung
			Banjir	Jl. H. Shibi Kp. Sawah RT.005/02	1.5 Meter	Meluapnya Kali Ciliwung
			Banjir	Jl. H. Shibi Kp. Sawah RT.006/02	3 Meter	Meluapnya Kali Ciliwung
			Banjir	Jl. Gardu Kp. Sawah RT.012/02	1.5 Meter	Meluapnya Kali Ciliwung
			Genangan	Jl. Buku Dikrama RT.007/04	0.75 Meter	
			Genangan	GG Setu RT.006/05	0.75 Meter	
			Genangan	Jl. Delima I RT.009/05	0.75 Meter	
			Genangan	Jl. Wika RT.003/06	0.75 Meter	
			Genangan	Rawa Pule RT.009/07	0.5 Meter	
			Genangan	Jl. Perikanan RT.005/08	0.5 Meter	
			Genangan	Jl. Setia Budi RT.011/08	0.5 Meter	
			Genangan	Jl Utama RT.001/016	0.5 Meter	
			Genangan	Komp Alber RT.003/017	0.5 Meter	
		JAGAKARSA	nihil	nihil	nihil	
2	PANCORAN					
		Pancoran	Genangan	Jl. Pancoran Timur II c RT 006 RW 02	10-20 cm	
			Genangan	JL. Pancoran Barat XI C (RT 004, 005, 006, 007, 011 RW 03)	10-20 cm	
			Genangan	JL. Pancoran Barat VIII (RT 009, RT 012 RW 03)	10-20 cm	
			Genangan	JL. Pancoran Barat X (RT 008, RT 011 RW 04)	10-20 cm	
		Duren Tiga				
		Kalibata				
		Rawajati	Genangan	Jl. Rawajati Barat RT.006 RW.04	80 M ²	Air menggenang apabila hujan turun deras karena antrian ke saluran utama bawah rel kereta api
			Genangan	Jl. Kaca Jendela RT.008 RW.08	100 M ²	Air menggenang apabila hujan turun deras karena antrian ke saluran utama menuju kali ciliwung
			Genangan	Jl. Rawajati Barat / Depan Masjid Ar Rahmah	50 M ²	Air menggenang apabila hujan turun deras karena antrian ke saluran utama depan Puskesmas Pengadegan
			Genangan	Jl. Raya Kalibata / Depan Pintu Kereta Api	50 M ²	Air menggenang apabila hujan turun deras karena tidak ada saluran

No	KECAMATAN	KELURAHAN	RAWAN BENCANA			KETERANGAN
			Jenis Bencana	Titik Rawan	Luasan/Volume	
			(genangan, pohon tumbang,dll)	(alamat lengkap)		
			Genangan	Jl. Pengadegan Timur (depan Floris) RT.006 RW.07	100 M ²	Air menggenang apabila hujan turun deras karena antrian ke saluran utama depan Puskesmas Pengadegan
		Pengadegan				
			Banjir	RW. 01 (RT.005,006,007,008,011)	Titik Genangan di RT.008 /01	Curah hujan dan meluapnya debit kali ciliwung
				RW.02 (RT.008)	Jl.Pengadegan Timur Raya RT.005/02	Saluran Air banyak sedimentasi
						Posisi Jalan rendah
			Longsor	RW. 02 (RT.008)	Longsor terjadi di wilayah pintu masuk Apartemen River side	karena erosi atau pengikisan tanah oleh air kali ciliwung dan dilalui kendaraan setiap hari
			Kebakaran	RT.001/07 dan RT.003/05	Terjadi 2 kali kebakaran di RT.001/07 dan RT.003/05 Kelurahan Pengadegan	Pecikan Api ke Bahan Bakar (Bengkel)
		Cikoko				
3	TEBET					
		Menteng Dalam	Pohon Tumbang	Jl. Duku Patra RW. 02		
			Pohon Tumbang	Jl. Rasamala RW. 02		
			Pohon Tumbang	Jl. Casablanca RW. 05 dan 011		
		Tebet Barat	Pohon Tumbang	Jl. Soepomo RW. 06		
			Pohon Tumbang	Jl. Tebet Barat Raya RW. 07 dan RW. 08		
		Tebet Timur	Pohon Tumbang	Jl. Tebet Timur Raya RW. 05 dan RW. 06		
			Pohon Tumbang	Jl. Tebet Timur Dalam RW. 02		
		Kebon Baru	Pohon Tumbang	Jl. Gudang Peluru RW. 03		
			Pohon Tumbang	Sepanjang Kali Ciliwung RW. 02, 09, 010 dan 011		
		Bukit Duri	Pohon Tumbang	Jl. KH. Abdullah Syafei RT.009/RW.06		
		Manggarai Selatan	Pohon Tumbang	Jl. KH. Abdullah Syafei RW. 01 dan RW. 02		
		Manggarai	Pohon Tumbang	Jl. Manggarai Utara RW. 01		

No	KECAMATAN	KELURAHAN	RAWAN BENCANA			KETERANGAN
			Jenis Bencana	Titik Rawan	Luasan/Volume	
			(genangan, pohon tumbang,dll)	(alamat lengkap)		
4	CILANDAK					
		Gandaria Selatan				
		Cipete Selatan				
		Cilandak Barat				
		Lebak Bulus				
		Pondok Labu				
5	PESANGGRAHAN					
		Petukangan Utara	Genangan Air, Luapan Kali U	Rt. 006/010, Wilayah RW. 09, Rt. 001/08, 007	20 - 50 cm	
		Ulujami	Genangan	Jl. Swadarma Raya RT. 018 RW. 03	± 300 M	
			Genangan	Jl. Mujahidin RT. 017 RW. 04	± 250 M	
			Genangan	Komplek Perdatam V RT. 010 RW. 05	± 350 M	
			Genangan	Jl. Perdatam III RT. 008 RW. 03	± 200 M	
			Genangan	Mini Country RT. 010 RW. 05	± 200 M ₂	
			Genangan	Perumahan Ulujami Indah RT. 009 RW. 07	± 300 M ₂	
			Pohon Tumbang	Nuansa Swadarma Jl. Swadarma Raya RT. 007 RW. 02		
			Pohon Tumbang	Sepanjang Jl. Swadarma RW. 02 RW. 03 RW. 08		
			Pohon Tumbang	Jl. Inspeksi Kali Pesanggrahan RW. 07		
		Petukangan Selatan				
		Bintaro	Genangan	Jalan Rengas Raya RT 006/011	40 Cm	
			Genangan	Jalan Bima Raya RT 011/01	40 Cm	
			Genangan	Mawar Dalam RT 07/05	30 Cm	
			Genangan	Pembangunan Bawah RT 006/012	50 Cm	
			Genangan	Komp IKPN RT 001-005 RW 04	60 cm	
			Genangan	JL Madrasah RT 01/012	50 Cm	
			Longsor	Bintaro sisi Rel RT 012/011	60 meter	Panjang 10 M, Lebar 6 meter
		Pesanggrahan	Genangan	Taman mangga RW 06	15 - 20 cm	
			Genangan	Jl. Beo Rt.005/03	< 5 cm	
			Genangan	Jl. Cenek RT 05 RW 03	5cm	
			Genangan	Jl. Bintaro Permai Raya Rw.02	5 cm	
			Genangan	Gg. Gotong Royong Rt.001/03	20 Cm	
			Genangan	Jl. Pesanggrahan raya depan gereja Gibeon	5cm	

No	KECAMATAN	KELURAHAN	RAWAN BENCANA			KETERANGAN
			Jenis Bencana	Titik Rawan	Luasan/Volume	
			(genangan, pohon tumbang,dll)	(alamat lengkap)		
6	MAMPANG PRAPATAN					
		Kuningan Barat	Genangan	Jln. Kuningan Barat I Rt 004/01	10 cm - 60 cm	Luapan Kali Mampang
			Genangan	Jln. Kuningan Barat Rt 013/01	10 cm - 60 cm	Luapan Kali Mampang
			Genangan	Jln. Kuningan Barat Rt 006/01	10 cm - 20 cm	Luapan Kali Mampang
			Genangan	Jln. Poncol Jaya Rt 007/05	10 cm - 60 cm	Luapan Kali Mampang
			Genangan	Jln. Poncol Jaya Rt 008/05	10 cm - 60 cm	Luapan Kali Mampang
			Genangan	Jln. Poncol Jaya Rt 006/05	10 cm - 60 cm	Luapan Kali Mampang
			Genangan	Jln. Poncol Jaya Rt 012/05	10 cm - 60 cm	Luapan Kali Mampang
			Genangan	Jln. Poncol Jaya RT 013/05	10 cm - 60 cm	Luapan Kali Mampang
			Genangan	Jln. Poncol Jaya Rt 014/05	10 cm - 60 cm	Luapan Kali Mampang
			Genangan	Jln. Poncol Jaya Rt 001/04	10 cm - 60 cm	Luapan Kali Mampang
			Genangan	Jln. Poncol Jaya Rt 002/04	10 cm - 60 cm	Luapan Kali Mampang
			Genangan	Jln. Poncol Jaya Rt 003/04	10 cm - 60 cm	Luapan Kali Mampang
			Genangan	Jln. Poncol Jaya Rt 004/04	10 cm - 60 cm	Luapan Kali Mampang
			Genangan	Jln. Poncol Jaya Rt 005/04	10 cm - 60 cm	Luapan Kali Mampang
			Genangan	Jln. Poncol Jaya Rt 006/04	10 cm - 60 cm	Luapan Kali Mampang
			Genangan	Jln. Poncol Jaya Rt 012/04	10 cm - 30 cm	Luapan Kali Mampang
			Genangan	Jln. Terusan Rasuna Said RT 006/02	10 cm - 40 cm	Air Hujan tidak Lancar mengalir ke saluran
		Bangka	Genangan Air	Jl. Kemang Selatan X A RT 003 RW 02	1,5 m	
				Jl. Kemang Timur XI RT 012 RW 03	1,5 m	
				Jl. Kemang Utara IX RT 003 RW 04	1 m	
				Jl. Kemang Utara IX RT 011 RW 04	1,5 m	
				Jl. Kemang Utara VII G RT 012 RW 04	1,5 m	
		Mampang Prapatan	Genangan	gg jati di RT 09,010,&014 di RW 01	50 cm	diakibatkan volume air kali Mampang meningkat dan hanya lintasan sementara
			Genangan	Jl tegal parang Utara VI di RT 06,09,010,011&	50cm	diakibatkan volume air kali Cideng meningkat dan hanya lintasan sementara
			Genangan	RW 06 di RT 07	50 cm	diakibatkan volume air kali Mampang meningkat dan hanya lintasan sementara
		Tegal Parang	Genangan	Jalan Mampang Prapatan XVI RT. 002/03	100 cm	
			Genangan	Jalan Mampang Prapatan XIII RT. 003/03, RT. 005/03 dan RT. 006/03	40 - 50 cm	
			Genangan	Gg. H. Dahlan RT. 005/03	80-100 cm	
			Genangan	SMA 28 Oktober RT. 001/04	40 cm	

No	KECAMATAN	KELURAHAN	RAWAN BENCANA			KETERANGAN
			Jenis Bencana	Titik Rawan	Luasan/Volume	
			(genangan, pohon tumbang,dll)	(alamat lengkap)		
			Genangan	Jalan Tegal Parang Selatan III RT. 004/04 dan RT. 007/04	30 cm	
			Genangan	Jalan Tegal Parang Selatan V RT. 005/04 dan RT. 007/04	30 cm	
			Genangan	Saluran PHB RT. 001/04, RT. 007/04 dan RT. 008/04	50 - 100 cm	
			Genangan	Gg. BB RT. 001/05 dan RT. 005/05	50 - 100 cm	
			Genangan	Jalan H. Husin RT. 004/05 , RT. 005/05, RT. 006/05 dan RT. 007/05	50 - 100 cm	
			Genangan	Jalan Tegal Parang Utara RT. 008/05	50 cm	
			Genangan	Jalan KH. Marzuki Ishak RT. 003/06, RT. 004/06, RT. 005/06, dan RT. 006/06	50 - 100 cm	
			Genangan	Gg. Yahya RT. 006/06 dan RT. 007/06	50 - 100 cm	
			Genangan	Jalan Tegal Parang Selatan RT. 003/07 dan RT. 008/07	60 - 70 cm	
		Pela Mampang	Genangan	Jl. Pondok Karya III RT.001, 002, 003, 004,	10 cm - 50 cm	Luapan Air Kali Mampang
			Genangan	Jl. Bank I , II , Bank III RT.005/ 07	10 cm - 30 cm	Luapan Air Kali Krukut
			Genangan	Jl. Bangka Raya Gg. Amal IV RT.004/ 11	10 cm - 60 cm	Luapan Kali Krukut
			Genangan	Jl. Bangka I D RT.002/ 09	10 cm - 30 cm	Luapan Air Kali PHB
			Genangan	Jl. Pondok Jaya IV RT.004/ 06	05 cm - 10 cm	Luapan Air Kali Mampang
			Genangan	Jl. Bangka Raya II Buntu RT.009-010/ 05	10 cm - 40 cm	Luapan Air Kali Krukut
			Genangan	Jl. Bangka Raya Gg. V RT.010/ 02	10 cm - 30 cm	Luapan Air Kali PHB
			Genangan	Jl. Bangka VII A RT.008/ 11	10 cm - 20 cm	Luapan Air Saluran
			Genangan	Jl. Bangka XI C RT.003/ 10	10 cm - 20 cm	Luapan Air Saluran
7	KEBAYORAN BARU	Gandaria Utara	Genangan	Rw.01, 02,03,08, 011, dan 012	-	
			Pohon Tumbang	Rw.04,010, dan 013	-	
			Kebakaran	Rw.03, 08, dan 011	-	
		Cipete Utara				
		Pulo				
		Petogogan				
		Melawai				
		Kramat Pela				
		Gunung				
		Selong	Genangan	Jl. Gunawarman pertigaan Senjaya	10 - 15 cm	

No	KECAMATAN	KELURAHAN	RAWAN BENCANA			KETERANGAN
			Jenis Bencana	Titik Rawan	Luasan/Volume	
			(genangan, pohon tumbang,dll)	(alamat lengkap)		
			Genangan	Jl. Daha IV	10 - 15 cm	
			Genangan	Jl. Empu Sendok	10 - 15 cm	
			Genangan	Jl. Sanjaya Buntu	15 - 20 cm	
		Rawa Barat	Genangan	JL. GUNAWARMAN (DEPAN KFC)		genangan relatif sangat kecil dan cepat surut
			Genangan	JL. CIAWI I		genangan relatif sangat kecil dan cepat surut
			Genangan	JL. CIAWI II		genangan relatif sangat kecil dan cepat surut
			Genangan	JL. CITAYAM		genangan relatif sangat kecil dan cepat surut
			Genangan	JL. KEBALEN III		genangan relatif sangat kecil dan cepat surut
			Genangan	JL. KEBALEN IV		genangan relatif sangat kecil dan cepat surut
			Genangan	JL. KEBALEN VII		genangan relatif sangat kecil dan cepat surut
			Genangan	JL. CIASEM I		genangan relatif sangat kecil dan cepat surut
			Senayan			
8	KEBAYORAN LAMA					
		Pondok Pinang	genangan	RT. 004 RW. 01		
			genangan	RT. 006; 007; 008 RW. 04		
			genangan	RT. 0010; 013 RW. 05		
			genangan	RT. 003; 004; 013 RW. 08		
			longsor	RT. 010; 013; 015 RW. 08		
			longsor	RT. 013; 017 RW. 05		
		Kebayoran Lama Utara	Banjir	Jl. Peninggaran Barat III (sisi Kali Pesanggrahan) RT 012 dan RT 013/RW 11	± 40 cm	- dalam kurun waktu 2 tahun tidak terjadi banjir -Normalisasi Kali Pesanggrahan belum selesai
			Genangan	Jl. Sultan Iskandar Muda (depan Mall Gandaria City)	± 30 cm	Sudah tersedia mesin pompa penyedot yang disediakan Sudin Sumber Daya Air Jakarta Selatan
			Genangan	Jl. Sultan Iskandar Muda (depan Formula Ban)	± 30 cm	Genangan tergantung dengan intensitas debit air hujan deras, bila hujan reda, air langsung surut
			Genangan	Jl. Sultan Iskandar Muda (depan Showroom Agusta Motor)	± 30 cm	
			Genangan	Jl. Sultan Iskandar Muda (depan Showroom Mobil Proton)	± 30 cm	

No	KECAMATAN	KELURAHAN	RAWAN BENCANA			KETERANGAN
			Jenis Bencana	Titik Rawan	Luasan/Volume	
			(genangan, pohon tumbang,dll)	(alamat lengkap)		
			Genangan	Jl. Sultan Iskandar Muda (depan Showroom Mobil daihatsu)	± 30 cm	
			Genangan	Jl. Teuku Nyak Arif	± 30 cm	
			Genangan	Jl. Baru II RT 001, RT 002, dan RT 004 RW 02 (sisi Kali Grogol)	± 40 cm	
			Genangan	Jl. Kp. Duku (samping USNI)	± 40 cm	
			Genangan	Jl. Pelita I RT 012, RT 013, RT 014 dan RT 015/RW 08	± 30 cm	
			Genangan	Jl. Peninggaran Timur I RT 004 dan RT 007/RW 09	± 50 cm	
			Pohon Tumbang	Jl. Bendi Raya RT 005/RW 010 (Taman Bendi)		
		Grogol Selatan	Banjir	Jl. Masjid Annur RT. 014, 015 RW. 01	30 cm	Depan SLTPN 66 sepanjang sisi rel
			Banjir	Jl. Kramat II RT. 005/02	40 M2	
			Pohon Tumbang	Jl. Kramat RT. 001/02	1 Pohon	Dibawah Billboard
			Pohon Tumbang	Jl. Kramat II RT. 003, 004/02	3 Pohon	Megenai Kabel PLN
			Pohon Tumbang	Jl. Rawa Simpruk 1 (RT 01,02,03)	7 Pohon	
			Genangan Air	Gg. Rawa Simprug 4, RT 07,08/05	100 meter	
			Genangan Air	Gg. Malkam, Masuk dari Jl. Limo Rt 011, 008/	110 meter	
			Pohon Tumbang	Jl. Lingkar Putri Hijau RT 09/05	1 Pohon	Sudah tua dan Besar, sebelah pemukiman.
			Genangan Air	RT. 015/06	50 cm	
			Genangan Air	RT. 003/06	30 cm	
			Genangan Air	RT. 010/06	100 cm	
			Jembatan Orang	RT. 011/06	6 m	
			Jembatan Orang	RT. 010/06	5 m	
			Pohon Tumbang	RT. 009/06	1 Pohon	
			Genangan Air/Banjir	Jl. Simprug Golf XVI RT. 004/08	30 cm	
			Genangan Air/Banjir	Jl. Simprug Golf I RT. 010/08	10 cm	Diatas Gorong-gorong
			Pohon Rindang	Jl. Terusan Hanglekir I RT. 005/08	1 Pohon	
			Pohon Rindang	Jl. Terusan Hanglekir II RT. 005/08	4 Pohon	Dekat Pos dan Gardu Listrik
			Genangan Air	Jl. Buntu RT. 009/10	20 M	
			Kebakaran	Jl. Limo RT. 001/10	1 Ha	
			Kebakaran	Jl. Seha RT. 006/10	200 M	
			Genangan Air	Jl. Tabah RT. 003/10	30 M	
			Pohon Tumbang	Jl. Cidodol Raya RT. 004/11	1 Pohon	sebelah SDN 01 Rawa Kemiri
			Genangan Air/Banjir	Kebon Kelapa RT. 013/11	30 cm	Cepat Surut
			Genangan Air/Banjir	Jl. Kangkung RT. 012/11 Gg. Attaqwa	30 cm	Cepat Surut
			Genangan Air/Banjir	Jl. Kangkung RT. 001/11	30 cm	Cepat Surut
			Genangan Air/Banjir	Gg. Bambu Kebon Kelapa RT. 005/11	30 cm	Cepat Surut

No	KECAMATAN	KELURAHAN	RAWAN BENCANA			KETERANGAN
			Jenis Bencana	Titik Rawan	Luasan/Volume	
			(genangan, pohon tumbang,dll)	(alamat lengkap)		
			Genangan	RT. 002, 009/12	120 m	Jalan
			Genangan	RT. 010/12	500 m	Lapangan Satria
			Pohon Tumbang	RT. 004, 005, 06	180 m	
			Kebakaran	RT. 001, 002, 003, 005, 008, 009, 010, 11	5 Ha	
			Genangan Air/Banjir	Komplek Deplu RT. 008/13	30 cm	Cepat Surut
			Pohon Tumbang	Komp Lemigas RT. 007/13	1 Pohon	Pohon Miring
			Genangan Air/Banjir	Komp DPU RT. 006/13	20 cm	Cepat Surut
			Genangan Air/Banjir	RT. 005/13	30 cm	Cepat Surut
		Grogol Utara	Pohon Tumbang	- Jl. Biduri I - Jl. Boulevard Timur - Jl. Biduri Bulan - Jl. Tentara Pelajar Rw. 06 - Jl. Tentara Pelajar Rw. 07 - Jl. Permata Safir / Jl. Kebon Nanas - Jl. Nikel, Platina, Perak - Jl. Soepeno - Jl. Nyak Arif - Jl. Ametis		
			Genangan	- Jl. Pulo Mawar RT. 04,07 RW. 04 - Jl. Permata Berlian RT. 008 RW. 02 - Jl. Permata Hijau RT. 001 RW. 12 - Jl. Raya Keb.Lama RT. 009 RW. 11 - Jl. H. Pekir RT. 07,08,10 RW. 06 - Kp. Pluis RT. 01,02,011 RW. 14	30 cm - 100 cm 40 cm - 80 cm 20 cm - 120 cm	
		Cipulir	Genangan	Jl. Samudera Rt.02 Rw.06	± 50 CM	Depan Kantor Kelurahan
			Genangan	Jl. Seskoal Rt. 08 Rw. 06	± 50 CM	Lampu Merah Seskoal
			Genangan	Jl. Ciledug Raya	± 50 CM	PD Pasar Jaya
			Genangan	Jl. Ciledug Raya	± 50 CM	Depan Hotel Fontana
			Genangan	Jl. Kangkung Rt. 09 Rw.07	± 50 CM	
			Genangan	Jl. Amsar Rt. 09 Rw. 05	± 50 CM	
			Pohon Tumbang	Jl. Ciledug Raya		
			Pohon Tumbang	Jl. Samudera Rt.02 Rw.06		Depan Kantor Kelurahan
			Pohon Tumbang	Jl panjang		
			Pohon Tumbang	Jl. Kebayoran Lama		Depan Sekolah SMP 48
		Kebayoran Lama Selatan	Banjir	Jl. Jatayu RT.007/03	30 cm	
			Banjir	Jl. Jatayu VI RT.009/03	30 cm	
			Banjir	Kp. Sawah RT.002/04	30-50 cm	

No	KECAMATAN	KELURAHAN	RAWAN BENCANA			KETERANGAN
			Jenis Bencana	Titik Rawan	Luasan/Volume	
			(genangan, pohon tumbang,dll)	(alamat lengkap)		
			Banjir	Kp. Sawah RT.003/04	30-50 cm	
			Banjir	Jl. Jatayu I RT.004/04	30-50 cm	
			Banjir	Kp. Sawah RT.005/04	30-50 cm	
			Banjir	Kp. Sawah RT.006/04	30-50 cm	
			Banjir	Kp. Sawah RT.007/04	30-50 cm	
			Banjir	Kp. Sawah RT.008/04	30-50 cm	
			Banjir	Kp. Sawah RT.009/04	30-50 cm	
			Banjir	Kp. Sawah RT.010/04	30-50 cm	
			Banjir	Kp. Sawah RT.012/04	30-50 cm	
			Banjir	Kp. Sawah RT.013/04	30-50 cm	
			Banjir	Kp. Sawah RT.014/04	30-50 cm	
			Banjir	Kp. Sawah RT.015/04	30-50 cm	
			Pohon Tumbang dan Tanah Longsor	Komplek Kostrad RT.004/07 perbatasan RT.001/011	-	
			Pohon Tumbang dan Tanah Longsor	Komplek Kostrad RT.011/07 perbatasan RT.001/06	-	
			Pohon Tumbang dan Tanah Longsor	Komplek Kostrad RT.014/07 perbatasan RT.007/04	-	
			Banjir	Kp. Duku RT.002/06	30 cm	
			Banjir	Kp. Duku RT.003/06	30 cm	
			Banjir	Kp. Duku RT.004/06	30 cm	
			Banjir	Kp. Duku RT.009/06	30 cm	
			Banjir	Jl. Tanah Kusir II 009/09	30 cm	
			Banjir	Jl. Ismail RT.005/010	30 cm	
			Banjir	Jl. Pramuka RT.005/011	30 cm	
			Banjir	Jl. HKSJ RT.006/011	30 cm	
			Banjir	Jl. HKSJ RT.008/011	30 cm	
			Banjir	Jl. Kopro Banjir RT.009/011	30 cm	
			Banjir	Jl. Kopro Banjir RT.010/011	30 cm	
9	PASAR MINGGU					
		Pejaten Barat				
		Pejaten Timur				
		Pasar Minggu	GENANGAN	Jl. Asem	± 50 m ²	
			GENANGAN	Komplek Kejaksaan	± 100 m ²	
			GENANGAN	Rawa Bambu I	± 100 m ²	
			GENANGAN	Jl. Mujair dalam	± 100 m ²	
			GENANGAN	Jl.Musholla AL-Hidayah	± 60 m ²	
			GENANGAN	Jalur Cepat Jl. Raya Rawa Bambu (depan ruko	± 50 m ²	

No	KECAMATAN	KELURAHAN	RAWAN BENCANA			KETERANGAN
			Jenis Bencana	Titik Rawan	Luasan/Volume	
			(genangan, pohon tumbang,dll)	(alamat lengkap)		
			GENANGAN	Jl. Raya Ragunan (putaran mobil/motor depan)	± 50 m ²	
		Kebagusan	Nihil	Nihil	-	
		Jati Padang				
		Ragunan	Genangan	Perempatan Pintu Barat TMR	+/- 20 s/d 40 cm	Genangan air akan surut kurang dari 30 menit setelah hujan berhenti
			Genangan	Jl. TB. Simatupang dekat SPBU pertamina	+/- 20 s/d 30 cm	Genangan air akan surut kurang dari 30 menit setelah hujan berhenti
			Genangan	Jl. RM. Harsono depan Universitas BRI	+/- 20 s/d 30 cm	Genangan air akan surut kurang dari 30 menit setelah hujan berhenti
			Genangan	Di sekitar aliran kali ragunan	+/- 40 s/d 60 cm	Genangan air akan surut kurang dari 45 menit setelah hujan berhenti
			Genangan	Di sekitar aliran kali ragunan	+/- 40 s/d 60 cm	Genangan air akan surut kurang dari 45 menit setelah hujan berhenti
			Genangan	Di sekitar aliran kali ragunan	+/- 20 s/d 30 cm	Genangan air akan surut kurang dari 45 menit setelah hujan berhenti
			Genangan	Di sekitar aliran kali ragunan	+/- 20 s/d 30 cm	Genangan air akan surut kurang dari 45 menit setelah hujan berhenti
			Genangan	Di sekitar aliran kali ragunan	+/- 20 s/d 50 cm	Genangan air akan surut kurang dari 45 menit setelah hujan berhenti
			Genangan	Di sekitar aliran kali ragunan	+/- 20 s/d 50 cm	Genangan air akan surut kurang dari 45 menit setelah hujan berhenti
			Genangan	Di sekitar aliran kali ragunan	+/- 30 s/d 40 cm	Genangan air akan surut kurang dari 45 menit setelah hujan berhenti
			Genangan	Di sekitar aliran kali ragunan	+/- 30 s/d 40 cm	Genangan air akan surut kurang dari 45 menit setelah hujan berhenti
			Genangan	Di sekitar aliran kali ragunan	+/- 30 s/d 40 cm	Genangan air akan surut kurang dari 45 menit setelah hujan berhenti
		Cilandak Timur				
10	SETIABUDI					
		Setiabudi	Genangan	Jl. Setiabudi Barat Ujung		Surut pada saat Hujan berhenti
		Guntur		N I H I L		
		Karet	Genangan	Jl. Setiabudi Selatan Rt. 005/005		Saluran Tidak menampung debit air yang besar, 10 menit setelah hujan reda air surut
		Karet Semanggi	Genangan	Jl. Karet Sawah II Gg. Santai Rt. 008 , RT. 009 RW. 03	40 cm	Luapan Kali Krukut
			Genangan	Jl. Karet Sawah I RT 007 RW 03	40 cm	Luapan Kali Krukut
			Genangan	Jl. Bendungan Udik RT 002 Rw 04	40 cm	Luapan Kali Krukut

No	KECAMATAN	KELURAHAN	RAWAN BENCANA			KETERANGAN
			Jenis Bencana	Titik Rawan	Luasan/Volume	
			(genangan, pohon tumbang,dll)	(alamat lengkap)		
			Genangan	Vihara Amurva Bhumi Jl.Prof.dr.satrio RT 003 RW 04	60 cm	Luapan Kali Krukut
			Genangan	Jl. Karet Sawah - Jl.Garnisun depan rumah dinas Lurah karet semanggi rt 003 rw 04	40 cm	Luapan Kali Krukut
		Karet Kuningan	Genangan	Jl. Sidik / Gg. Blumbang, RT.006 RW.06 dan RT.004 RW.07	50 cm	Genangan akan langsung surut dalam waktu ± 10 menit
			Genangan	Jl. Tiong, RT.004 RW.01	30 cm	Genangan akan langsung surut dalam waktu ± 10 menit
		Kuningan Timur	Genangan	Jl. Gatot Subroto (Samping Balai Kartini/Dikmenti)	50 cm	
			Genangan	Jl. Gatot Subroto (Depan Kantor Depnaker)	50 cm	
			Genangan	Jl. Gatot Subroto (Depan Pom Bensin)	50 cm	
			Genangan	Jl. HR Rasuna Said (Depan Gedung Graha Aktiva)	40 cm	
			Genangan	Jl. HR Rasuna Said (Depan Kedubes Hongaria)	30 cm	
			Genangan	Jl. Denpasar Raya (Denpasar 1 s/d Denpasar IV)	50 cm	
			Genangan	Jl. Perintis Raya (Lokasi di RW. 005)	60 cm	
		Menteng Atas	N I H I L			
		Pasar Manggis	N I H I L			