



HALTE DI WILAYAH DKI JAKARTA

BIDANG LALU LINTAS
TAHUN 2016

REKAPITULASI JUMLAH HALTE REGULER (NON BUSWAY) DI WILAYAH DKI JAKARTA

NO	WILAYAH	JUMLAH HALTE BUS
1	JAKARTA PUSAT	236
2	JAKARTA TIMUR	273
3	JAKARTA SELATAN	441
4	JAKARTA BARAT	187
5	JAKARTA UTARA	171
	TOTAL	1308

NO	WILAYAH	Tipe Halte
1	JAKARTA PUSAT	DATA INVENTARIS HALTE UPDATE 17 -jakpus.pdf
2	JAKARTA TIMUR	DATA INVENTARIS HALTE UPDATE 17 jaktim.pdf
3	JAKARTA SELATAN	DATA INVENTARIS HALTE UPDATE 17 selatan.pdf
4	JAKARTA BARAT	DATA INVENTARIS HALTE UPDATE 17 jakbar.pdf
5	JAKARTA UTARA	DATA INVENTARIS HALTE UPDATE 17 jakut.pdf
	TOTAL	DATA INVENTARIS HALTE UPDATE 17 rekap.pdf

Sebab Kerusakan dan Kurang Berfungsinya Halte Bus Reguler

- Karena Peninggian Jalan sehingga halte tidak berfungsi (lebih rendah dari badan jalan), contoh di Jl. Daan Mogot
- Karena Peninggian Trotoar sehingga halte tidak berfungsi (tertanam), contoh di Jl. Gatot Subroto, Jl. S. Parman
- Karena pembangunan saluran air/drainase
- Karena usia (material atap getas/berlubang)
- Halte tertabrak kendaraan
- Kondisi Cuaca/Alam (tertimpa pohon)
- Vandalisme (coret-coretan liar)
- Penempelan stiker/iklan liar
- Penyalahgunaan fungsi halte (dipakai untuk berjualan PKL, bengkel, parkir kendaraan motor)

PERAWATAN HALTE BUS

- PENGECATAN
- PENGGANTIAN ATAP
- PENINGKATAN HALTE (Dari halte terpadu/halte betawi menjadi halte minimalis)
- PERBAIKAN LANTAI HALTE BUS
- PEMBERSIHAN RANGKA HALTE BUS

TIPE HALTE reguler



HALTE TERPADU



HALTE BETAWI



HALTE MINIMALIS

CONTOH KONDISI HALTE BUS YANG PERLU PERAWATAN

GROGOL - SLIPI		CATATAN	PERBAIKAN
1	Depan JPO Busway S. Parman Podomoro City	Atap ACP, Bangku pendek	PERBAIKAN TEMPAT DUDUK RENDAH
2	Dekat Simpang Tomang/Bea Cukai	Atap ACP, Bangku pendek	PERBAIKAN TEMPAT DUDUK RENDAH
3	Depan JPO Busway RS. Harapan Kita	Halte Agak Rusak	RANGKA ATAP RUSAK, GANTI ATAP
4	Depan RS. Harapan Kita	Halte masih bagus	PERBAIKAN TEMPAT DUDUK RENDAH
5	Dekat Simpang Slipi/Dekat RS. Darmais	Halte masih bagus	PERBAIKAN TEMPAT DUDUK RENDAH
6	Dekat Polres Jakarta Barat	Halte Tidak Miring, T. Duduk Rendah, Atap ACP	PERBAIKAN TEMPAT DUDUK RENDAH
7	Dekat BPK	Halte Tidak Miring, T. Duduk tidak Rendah, Atap Poly	PENGgantian ATAP POLYCARBONATE
8	Seberang DPR-MPR (Halte 2)	Halte Tidak Miring, T. Duduk Bagus, Atap Poly	PENGgantian ATAP POLYCARBONATE
9	Samping PLN	Halte Tidak Miring, T. Duduk bagus, Atap Poly	PENGgantian ATAP POLYCARBONATE
10	Depan Halte Crowne Plaza	Halte Tidak Miring, T. Duduk bagus, Atap Poly	PENGgantian ATAP POLYCARBONATE
11	Gedung The Tower (halte 1)	Halte Tidak Miring, T. Duduk Rendah, Atap Poly	PERBAIKAN TEMPAT DUDUK RENDAH, ATAP POLY
12	Gedung The Tower (halte 2)	Halte Tidak Miring, T. Duduk Rendah, Atap Poly	PERBAIKAN TEMPAT DUDUK RENDAH, ATAP POLY
13	Dekat Hotel Kartika Chandra	Bangku Pendek, Atap Poly	PERBAIKAN TEMPAT DUDUK RENDAH, ATAP POLY
14	Dekat JPO BW Jamsostek	Bangku Pendek, Atap Poly rusak. Lantai Rusak/Tanah	PERBAIKAN TEMPAT DUDUK, PERBAIKAN ATAP POLYCARBONATE, PERBAIKAN LANTAI
15	Dekat Fly Over Kuningan sisi Timur	Halte Tidak Miring, T. Duduk bagus, Atap Poly	PENGgantian ATAP POLYCARBONATE
16	Depan Apartemen Menara MT. Haryono (Halte 1)	Atap Poly, T. Duduk pendek	PERBAIKAN TEMPAT DUDUK RENDAH, ATAP POLY
17	Depan Apartemen Menara MT. Haryono (Halte 2)	Atap Poly, T. Duduk pendek	PERBAIKAN TEMPAT DUDUK RENDAH, ATAP POLY
18	Dekat JPO BW Cawang Ciliwung	Halte Tidak miring, bangku Pendek, Atap Poly	PERBAIKAN TEMPAT DUDUK RENDAH, ATAP POLY
19	Dekat Gedung Nindya Seberang	Halte Tidak miring, bangku Pendek, Atap Poly	PERBAIKAN TEMPAT DUDUK RENDAH, ATAP POLY
20	Dekat BNN	Atap Poly rusak, talang belakang patah, Bangku pendek, tidak miring	PERBAIKAN ATAP POLYCARBONATE, PERBAIKAN TALANG BELAKANG, PERBAIKAN TEMPAT DUDUK

CONTOH KONDISI HALTE BUS YANG PERLU PERAWATAN

GROGOL - SLIPI		CATATAN	PERBAIKAN
21	Depan Gedung Nindya Karya	Atap Poly, Bangku bagus	PENGgantian ATAP POLYCARBONATE
22	Dekat Bank Bukopin/seberang RS. Tebet	Atap Poly, Bangku Pendek	PERBAIKAN TEMPAT DUDUK RENDAH, ATAP POLY
23	Seberang Gelael/JPO	Atap Poly, Bangku Pendek	PERBAIKAN TEMPAT DUDUK RENDAH, ATAP POLY
24	Dekat simpang Pancoran	Atap Poly rusak	PENGgantian ATAP POLYCARBONATE
25	Dekat JPO BW Pancoran Barat	Atap poly rusak, bangku pendek	PERBAIKAN TEMPAT DUDUK RENDAH, ATAP POLY
26	Dekat Kantor Koperasi / UMKM	Atap poly rusak	PENGgantian ATAP POLYCARBONATE
27	Seberang gedung K. Link Tower/depan PMI	Atap poly rusak	PENGgantian ATAP POLYCARBONATE
28	Dekat Fly Over/Halte Busway Tegal Parang	Atap poly rusak	PENGgantian ATAP POLYCARBONATE
29	Dekat Kantor Pembinaan SDM	Atap poly rusak	PENGgantian ATAP POLYCARBONATE
30	Depan Museum Satria Mandala (Halte 1)	Atap Poly, Bangku Pendek	PERBAIKAN TEMPAT DUDUK RENDAH, ATAP POLY
31	Depan Museum Satria Mandala (Halte 2)	Atap Poly, Bangku Pendek	PERBAIKAN TEMPAT DUDUK RENDAH, ATAP POLY
32	Samping Gedung LIPI	Halte Minimalis rusak rangka atap, T. Duduk rusak, atap ACP	PERBAIKAN RANGKA ATAP, PERBAIKAN TEMPAT DUDUK
33	Dekat Dirjend Pajak	Atap ACP, T. Duduk pendek	PERBAIKAN TEMPAT DUDUK RENDAH
34	Depan POLDA (Halte 1)	Atap Poly	PENGgantian ATAP POLYCARBONATE
35	Depan POLDA (Halte 2)	Atap Poly	PENGgantian ATAP POLYCARBONATE
36	Dekat Hotel Sultan	Atap Poly	PENGgantian ATAP POLYCARBONATE
37	Dekat JCC Senayan	Atap Poly	PENGgantian ATAP POLYCARBONATE
38	Depan Gedung DPR-MPR (Halte 2)	Atap Poly	PENGgantian ATAP POLYCARBONATE
39	Dekat Simpang Slipi Petamburan	Atap ACP, Rusak rangka atas di pinggiran	PERBAIKAN RANGKA HALTE
40	Depan Kampus UKRIDA	Atap ACP, Bangku pendek	PERBAIKAN TEMPAT DUDUK RENDAH
41	Depan Citra Land	Atap Poly, Halte Betawi	PENGgantian ATAP POLYCARBONATE

CONTOH KONDISI HALTE BUS YANG PERLU PERAWATAN

JL. DAAN MOGOT GROGOL ARAH KALIDERES		KETERANGAN	PERBAIKAN
1	Jl. Daan Mogot depan Bar Bandara	Halte Betawi Atap Rusak, Tiang Patah	Perbaikan Atap dan Tiang Halte
2	Jl. Daan Mogot Jembatan Gantung	Halte Sapta Pesona Kusam, Rusak	Kusam, Rusak
2	Jl. Daan Mogot depan Taman Kota	Halte Betawi tenggelam	Perbaikan/Peningkatan Halte
3	Jl. Daan Mogot depan Pabrik glas	Halte Betawi tenggelam	Perbaikan/Peningkatan Halte
3	Jl. Daan Mogot dekat FO Pesing	Halte Betawi tenggelam	Perbaikan/Peningkatan Halte

CONTOH VANDALISME PADA HALTE




HALTE DEPAN CIPINANG



HALTE JL. DR SUMARMO

CONTOH HALTE TERTABRAK



ATAP RUSAK AKIBAT
TERTABRAK
KENDARAAN

HALTE JL. I GUSTI NGURAH RAI

CONTOH HALTE TERKENA PENINGGIAN TROTOAR



HALTE JL. DAAN MOGOT



HALTE JL. GATOT SUBROTO

CONTOH HALTE TERKENA PENINGGIAN BADAN JALAN

HALTE LEBIH
RENDAH DARI
TROTOAR



HALTE JL. DAAN MOGOT

PARKIR KENDARAAN DI DEPAN HALTE



HALTE JL. DR SUMARMO



HALTE DEPAN SEKOLAH SANTA MARIA

Halte Betawi Museum Satriamandala Jl. Jend. Gatot Soebroto



Halte Betawi Depan Kampus Untar Citraland Jl. S. Parman



Halte Minimalis dekat simpang Tomang Bea Cukai Jl. S. Parman



JUMLAH HALTE YANG PERLU PERAWATAN

■ Halte Jakarta Pusat	= 87 unit
■ Halte Jakarta Selatan	= 101 unit
■ Halte Jakarta Timur	= 6 unit
■ Halte Jakarta Utara	= 11 unit
■ Halte Jakarat Barat	= 6 unit
■ <u>Halte bus regular di koridor</u>	= 45 unit +
TOTAL	= 256 unit
PROSENTASE	= 19.65 %

JUMLAH HALTE YANG TIDAK BERFUNGSI

- Halte Jakarta Pusat = 5 Unit
- Halte Jakarta Timur = 5 Unit
- Halte Jakarta Utara = 3 Unit
- Halte Jakarat Barat = 6 Unit +

TOTAL = 19 Unit

PROSENTASE = 1.46 %



TERIMA KASIH